

工学研究科・工学部 意見・要望投稿用紙 (96)

投稿日 平成 30年 2月 1日

<p>【意見・要望】</p> <p>凍結防止剤であるCaCl₂, NaClは凝結点効果で防氷mechanismで防氷。Clは鉄筋concrete中の鋼材を錆びさせる原因となり、維持管理者が余計に掛かり、冬期に人間環境棟に積まれ、川内への歩道にも落ちてくる。</p>	
<p>【改善に向けた具体的提案】</p> <p>新設には温水管、熱線を入れ、既設には層毎のvolunteersを奨励し、砂箱を配置する(専門の久田教授、皆川准教授に提案したが実行されていなければ、直接東北大施設課に提案しよう)。</p>	
<p>投稿内容公開の可否</p> <p>該当□にチェック</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>【担当部署からの回答】</p>	

積雪時の融雪剤の散布につきましては、ご指摘の錆びの一因となることとの認識はしておりますが、通行の安全確保が最優先である上では、やむを得ないものと考えております。現在、青葉山東キャンパスの市道沿い等にはスコップを設置し、ボランティアによる除雪への協力を呼び掛けております。

温水管、熱線等の導入については、整備に係る予算や導入後のランニングコストの問題があり、また歩道については自治体との調整等も必要となりますので、すぐの実現は困難と考えます。このような状況を踏まえ、歩道等の融雪対策については、各管理部署に除雪範囲を割り当て、各種委員会等で周知・実行しておりますが、土日・祝祭日の降雪にあっては雪掻きが出来ないため、圧雪となり路面が危険な状態となります。もっと良い対策がないか検討する上で、いただきましたご意見も今後の参考とさせていただきます。ご意見、ありがとうございました。

回答部署 施設計画係

回答日 平成 30年 2月 22日